








Digitální teploměr DT/57



Doladění(kalibrace) teploty: při měření jedné teploty

Stiskneme a přidržíme prostřední tlačítko   , na displeji se zobrazí symbol "I"
Prostřední tlačítko pustíme a tlačítka nahoru a dolů doladíme reálnou teplotu.
Stiskneme opět prostřední tlačítko, na displeji se zobrazí symbol "--", dojde k uložení do paměti.

Doladění(kalibrace) teplot: při měření dvou teplot (vložená propojka)

Stiskneme a přidržíme prostřední tlačítko   , na displeji se zobrazí symbol "I"-interierová teplota.
Prostřední tlačítko pustíme a tlačítka nahoru a dolů doladíme reálnou teplotu.
Stiskneme a přidržíme prostřední tlačítko, na displeji se zobrazí symbol "--", dojde k uložení do paměti, a poté se zobrazí symbol "E"-exteriérová teplota.
(Taky svítí LED dioda pro zobrazení venkovní teploty)
Prostřední tlačítko pustíme a tlačítka nahoru a dolů doladíme reálnou exteriérovou teplotu.
Opět stiskneme prostřední tlačítko, pro uložení do paměti -zobrazí se "--"

Záruční list

Záruční doba výrobku je 24 měsíců a začíná platit dnem převzetí výrobku(datum prodeje). Prodlužuje se o dobu, kterou byl výrobek v servisním středisku k odstranění závady. Záruku lze uplatnit při materiálových vadách nebo při špatné činnosti.

Podmínkou poskytnutí záruky je tento záruční list (vyplněný a opatřený razítkem) a příslušná faktura. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací a instalací, umístěním výrobku v nevhodném prostředí, zásahem neoprávněné osoby nebo organizace. Záruční servis je nutno uplatnit v sídle dodavatele.

Datum prodeje :

Osvědčení o jakosti a kompletnosti :

Typ:

Výrobní číslo :

Izolační stav :

Přechodový odpor :

Krytí : IP40

Napájení: 230V/50Hz/12V
Příkon: 4W

Instalaci smí provést pracovník s příslušným oprávněním a vyhláškou č. 50.
Ujistíme Vás, že na dodané výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č.22/97 Sb., v platném znění.

DAS elektrovýroba
Darebníček Jiří
Němčice u Holešova 125
768 43 Kostelec
tel./fax: 573 385 266
E-mail: das@das-elektro.cz
www.das-elektro.cz

Digitální teploměr DT/100mm



Doladění(kalibrace) teploty:

Stiskneme a přidržíme prostřední tlačítko, na displeji se zobrazí symbol "I"-interierová teplota. Prostřední tlačítko pustíme a tlačítka nahoru a dolů doladíme reálnou teplotu.

Stiskneme a přidržíme prostřední tlačítko, na displeji se zobrazí symbol "--", dojde k uložení do paměti, a poté se zobrazí symbol "E"-exterierová teplota.

(Také svítí LED dioda pro zobrazení venkovní teploty)

Prostřední tlačítko pustíme a tlačítka nahoru a dolů doladíme reálnou exteriérovou teplotu.

Opět stiskneme prostřední tlačítko, pro uložení do paměti -zobrazí se "--"

Záruční list

Záruční doba výrobku je 24 měsíců a začíná platit dnem převzetí výrobku(datum prodeje). Prodlužuje se o dobu, kterou byl výrobek v servisním středisku k odstranění závady. Záruku lze uplatnit při materiálových vadách nebo při špatné činnosti.

Podmínkou poskytnutí záruky je tento záruční list (vyplněný a opatřený razítkem) a příslušná faktura. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací a instalací, umístěním výrobku v nevhodném prostředí, zásahem neoprávněné osoby nebo organizace. Záruční servis je nutno uplatnit v sídle dodavatele.

Datum prodeje :

Osvědčení o jakosti a kompletnosti :

Typ: DT

Výrobní číslo :

Izolační stav :

Přechodový odpor :

Krytí : IP

Napájení: 230V/50Hz/12V

Příkon: 10W

Instalaci smí provést pracovník s příslušným oprávněním a vyhláškou č. 50. Ujistíme Vás, že na dodané výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č.22/97 Sb., v platném znění.

DAS elektrovýroba
Darebníček Jiří
Němčice u Holešova 125
768 43 Kostelec
tel./fax: 573 385 266
E-mail: das@das-elektro.cz
www.das-elektro.cz